

<b>Groupe de soudure 250a 220-380 V</b> arc et mig diesel	<b>0239</b>
<b>Groupe de soudure essence 180 A</b> courant continu sortie 220-380V	<b>0039</b>
<b>Poste de soudure mig semi-auto.</b> 150-180 ampères mono 220V (sans fil ni gaz)	<b>0298</b>
<b>Poste de soudure onduleur</b> portable 220V arc tig 150 ampères	<b>0373</b>
<b>Poste de soudure portable arc</b> 180 ampères 220V	<b>0275</b>
<b>Poste de soudure roulant arc</b> 250-300 ampères 380V	<b>0276</b>
<b>Poste de soudure semi-auto 250 ampères</b> 380V triphasé	<b>0278</b>
<b>Poste de soudure semi-auto.</b> 350-500 ampères 380V tri (sans fil ni gaz)	<b>0299</b>
<b>Poste de soudure TIG 150-200 ampères</b> tri 380V (sans fil ni gaz)	<b>0310</b>
<b>Poste de soudure TIG inox 140 ampères</b>	<b>0311</b>

